


# RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ENTORNOS DEL REC COMTAL EN VALLBONA. MIRADORES DE BIODIVERSIDAD

AUTOR: CARLES ENRICH STUDIO | COLABORADORES: MASAAD (ESTRUCTURA) | PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BARCELONA (DISTRICTE DE NOU BARRIS) | CONSTRUCTOR: NATURALEA, GESAN SL | SITUACIÓN: VALLBONA (BARCELONA) | FOTOGRAFÍA: ADRIÀ GOULA | 2021-2022



El Rec Comtal es una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de Barcelona que abastecía de agua la ciudad e irrigaba el territorio de la cuenca agrícola del Besòs desde el siglo X hasta la mitad del siglo XX. Al tratarse de una acequia al aire libre, durante su período activo, significó un catalizador del espacio público y de la vida social de los ciudadanos y una explotación de la agricultura y la industria. Por este motivo se trata de un elemento indispensable para entender el desarrollo económico y social de los últimos mil años de la historia del plan de Barcelona.

Actualmente buena parte del Rec Comtal ha desaparecido debido al crecimiento urbano de los últimos años. El carácter y actividad vinculada al Rec se han perdido y los restos arqueológicos que se conservan se encuentran en estado de abandono. El único tramo que mantiene agua corriente se encuentra en el barrio de Vallbona aunque sólo supone un 5% de los 14,56 km totales del Rec.

Como primeras intervenciones piloto dentro del marco del Plan Director para la recuperación del Rec Comtal se realiza una intervención de renaturalización y restauración ambiental de su entorno en dos puntos del barrio de Vallbona. Ambos presentaban una degradación y un proceso de abandono convirtiendo el Rec Comtal en un espacio residual en peligro de desaparición.

